

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949508 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa Dolores 40

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☒ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
Miradoiros ☒
Balcóns ☒
Portas ☒
Ventás/Balconeiras ☐
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☒
Cornixas ☒
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☐
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☒
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☐
Pasamáns ☐
Cambotas/Vertedeiros ☐
Carpinterías ☐
Sollados ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☐

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☒
ESCALEIRA ☒
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☐

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
GALERÍAS ☒
MIRADOIROS ☒
BALCÓNS ☒

ACTUACIÓNS PARTICULARES

REESTRUTURACIÓN

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☒
TF tratamento de fachada ☒
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Engadidos das plantas terceira e cuarta con estrutura horizontal de formigón e fachada de ladrillo descontextualizados, sobre o edificio orixinal: estrutura de madeira, galerías, balcóns e miradoiros.
Composición de ocas e marquesiña en planta baixa, descontextualizadas.

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949509 ENDEREZO

Rúa Dolores

42

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☒ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
 Ático ☐
 Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
 Columnas/Soportes ☐
 Vigas/Cimbras ☐
 Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
 Miradoiros ☐
 Balcóns ☐
 Portas ☐
 Ventás/Balconeiras ☐
 Ferraxes e chomadores ☐
 Reixas ☐
 Cornixas ☒
 Elementos decorativos ☐
 Cubrebaixantes ☐
 Fronte pl.baixa ☐
 Esculturas e relevos ☐
 Cantería ☐
 Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
 Escaleira ☒
 Pasamáns ☒
 Cambotas/Vertedeiros ☐
 Carpinterías ☐
 Sallados ☐
 Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sallados ☐
 Xardíns e arboredo ☐
 Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
 Escamas de cinc ☐
 Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
 HORIZONTAL ☐

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☐
 ESCALEIRA ☒
 POSICIÓN ☒
 DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
 GALERÍAS ☒
 MIRADOIROS ☒
 BALCÓNS ☒

ACTUACIÓN PARTICULARES

- REESTRUTURACIÓN ☐

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
 AA adecuación de ático ☐
 TB tratamento do baixo ☒
 TF tratamento de fachada ☐
 TFP tratamento de fachada a patio ☐
 TM tratamento de medianeira ☐
 SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
 PE planta engadida ☐
 PEG planta engadida con galería ☐
 AF ampliación do fondo ☐
 OUTROS ☐

Observacións

Composición de ocas en planta baixa descontextualizada.

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949510 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa Doloras 44

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☒ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☒
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☒
Miradoiros ☒
Balcóns ☒
Portas ☐
Ventás/Balconeiras ☒
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☒
Cornixas ☒
Elementos decorativos ☒
Cubrebaixantes ☐
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☐
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☒
Pasamáns ☒
Cambotas/Vertedeiros ☐
Carpinterías ☐
Sollados ☐
Outros ☒
Vidrieiras

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☒

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☒
ESCALEIRA ☒
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
GALERÍAS ☒
MIRADOIROS ☒
BALCÓNS ☒

ACTUACIÓN PARTICULARES

REESTRUTURACIÓN

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☒
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Miradoiros excepcionais: esquinas curvas e antepeito de madeira.

Cantería: recercados de ocos, lousa e impostas.

Revestimiento de ladrillo cara vista, composición de ocos e marquesiña de tella en planta baixa, descontextualizados.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949512 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa María/Rúa da Coruña 129

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☒ 2. Significativa presenza no contorno
☐ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bofardas ☐
Ático ☐
Outros ☒

Pináculos

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muras ☐
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
Miradoiros ☐
Balcóns ☐
Portas ☐
Ventás/Balconeiras ☐
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☐
Cornixas ☐
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☐
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☒
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☐
Pasamóns ☐
Cambotas/Vertedeiros ☐
Carpinterías ☐
Sollados ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☐
HORIZONTAL ☐

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☐
ESCALEIRA ☐
POSICIÓN ☐
DESENVOLVEMENTO ☐

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☒
GALERÍAS ☐
MIRADOIROS ☐
BALCÓNS ☐

ACTUACIÓNS PARTICULARES

- REESTRUTURACIÓN ☐

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☐
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949516 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa María 121

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☐ 3. Edificio característico do conxunto
☒ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
Miradoiros ☒
Balcóns ☒
Portas ☒
Ventás/Balconeiras ☒
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☒
Cornixas ☒
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☒
Fronte pl.baixa ☒
Esculturas e relevos ☐
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☒
Pasamáns ☒
Cambotas/Vertedeiros ☒
Carpinterías ☒
Solladas ☒
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☐

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☒
ESCALEIRA ☒
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
GALERÍAS ☐
MIRADOIROS ☒
BALCÓN ☒

ACTUACIÓNS PARTICULARES

REESTRUTURACIÓN

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☒
AA adecuación de ática ☐
TB tratamento do baixo ☐
TF tratamento de fachada ☒
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☒
SE supresión de elementos descontextualizados ☒

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Engadido das plantas segunda, terceira, cuarta e ático, con estrutura horizontal de formigón e fachada de ladrillo.
Fachada a patio revestida de cinc.
Pezas de lousa baixa a soleira, en planta baixa.
Cubrición de fibrocemento do ático, descontextualizada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

FICHEIRO DE UNIDADES EDIFICATORIAS

UNIDADE 1949518 ENDEREZO



117

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949518 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa María 117

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☒ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☒
Miradoiros ☒
Balcóns ☒
Portas ☐
Ventás/Balconeiras ☒
Ferraxes e chamadores ☒
Reixas ☒
Cornixas ☐
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☒
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☐
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☒
Pasamáns ☒
Cambotas/Vertedeiros ☒
Carpinterías ☒
Sollados ☒
Outros ☒
Molduras de escaloira

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☒

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☒
ESCALEIRA ☒
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
GALERÍAS ☒
MIRADOIROS ☒
BALCÓNS ☒

ACTUACIÓNS PARTICULARES

REESTRUTURACIÓN

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☒
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Vertedeiros de mármore en vivendas.
Portas interiores das vivendas, de interese.
Composición de acoas en planta baixa descontextualizada.

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES SIGNIFICATIVAS UNIDADE 1949520 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa María 113

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☐ 3. Edificio característico do conxunto
☒ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
Miradoiros ☐
Balcóns ☐
Portas ☐
Ventás/Balconeiras ☐
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☐
Cornixas ☐
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☐
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☐
Cantería ☒
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☐
Pasamáns ☐
Cambotas/Vertedeiros ☐
Carpinterías ☐
Sollados ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☐

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☐
ESCALEIRA ☐
POSICIÓN ☐
DESENVOLVEMENTO ☐

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☐
GALERÍAS ☒
MIRADOIROS ☐
BALCÓNS ☒

ACTUACIÓN PARTICULARES

- REESTRUTURACIÓN ☐

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☒
TB tratamento do baixo ☐
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

6
Concello do Ferrol
SECRETARÍA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

FICHEIRO DE UNIDADES EDIFICATORIAS

UNIDADE 1949521 ENDEREZO

Rua María

111

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS
E ELEMENTOS DE INTERÉS

UNIDADE 1949521 ENDEREZO

Rúa María

111

CATALOGACIÓN UNIVARIA CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☒ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☒
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☒
Miradoiros ☐
Balcóns ☒
Portas ☒
Ventás/Balconeiras ☐
Ferraxes e chamadores ☒
Reixas ☐
Cornixas ☒
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☒
Fronte pl.baixa ☒
Esculturas e relevos ☒
Cantería ☐
Outros ☒
Antepeitos

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☒
Escalera ☒
Pasamáns ☒
Cambotas/Vertedeiros ☒
Carpinterías ☒
Sollados ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☒

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☒
ESCALEIRA ☒
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☒
GALERÍAS ☒
MIRADOIROS ☐
BALCÓN ☒

ACTUACIÓNS PARTICULARES

- REESTRUTURACIÓN ☐

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☐
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☒
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Balcón corrido en toda a fachada, con antepeito de formigón.

IDENTIFICACION



ANALISE GRAFICA



ALZADO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949602 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERES

Rúa Real 98

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☐ 1. Especial significación arquitectónica
☒ 2. Significativa presenza no contorno
☐ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE CUBERTA

- Bufardas ☐
Ático ☐
Outros ☐

ELEMENTOS ESTRUCTURAIS

- Muros ☒
Columnas/Soportes ☐
Vigas/Cimbras ☒
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA

- Galerías ☐
Miradoiros ☐
Balcóns ☐
Portas ☒
Ventás/Balcaneiras ☒
Ferraxes e chamadores ☐
Reixas ☒
Cornixas ☒
Elementos decorativos ☐
Cubrebaixantes ☐
Fronte pl.baixa ☐
Esculturas e relevos ☒
Cantería ☐
Outros ☐

ELEMENTOS INTERIORES

- Portal ☐
Escaleira ☒
Pasamáns ☒
Cambotas/Vertedeiros ☐
Carpinterías ☐
Sollados ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE PATIO

- Sollados ☐
Xardíns e arboredo ☐
Outros ☐

ELEMENTOS DE FACHADA A PATIO

- Galerías ☐
Escamas de cinc ☐
Outros ☐

CARACTERES DETERMINANTES

SISTEMA ESTRUCTURAL

- VERTICAL ☒
HORIZONTAL ☒

ORGANIZACIÓN INTERNA

- ACCESO ☐
ESCALEIRA ☐
POSICIÓN ☒
DESENVOLVEMENTO ☒

FACHADA

- COMPOSICIÓN INTEGRAL ☒
GALERÍAS ☐
MIRADOIROS ☐
BALCÓNS ☐

ACTUACIÓNS PARTICULARES

- REESTRUTURACIÓN ☐

REELABORACIÓN DE ELEMENTOS

- CA envolvente cuberta ☐
AA adecuación de ático ☐
TB tratamento do baixo ☐
TF tratamento de fachada ☐
TFP tratamento de fachada a patio ☐
TM tratamento de medianeira ☐
SE supresión de elementos descontextualizados ☐

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO

- A adición ☐
PE planta engadida ☐
PEG planta engadida con galería ☐
AF ampliación do fondo ☐
OUTROS ☐

Observacións

Casa Luaces (R.Ucha Piñeiro, 1933).
Lousas de formigón con relevos.
A reixa valorada é a da ventá da primeiro.
A porta valorada é a interior de acceso á escaleira.

ANÁLISE GRÁFICA



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

CATALOGACIÓN DE UNIDADES EDIFICATORIAS UNIDADE 1949603 ENDEREZO
E ELEMENTOS DE INTERESE

Rúa Real/Rúa Dolores 100/31

CATALOGACIÓN UNITARIA

CLASIFICACIÓN

- ☒ 1. Especial significación arquitectónica
☐ 2. Significativa presenza no contorno
☐ 3. Edificio característico do conxunto
☐ 4. Edificio conforme con elementos de interese

CARACTERÍSTICAS TIPOLOXICAS

Edificio entre medianeiras nunha parcela pasante, de baixo e tres plantas, con remate lateral en torre con cúpula. Contén gran parte dos rasgos da tipoloxía decimonónica de Casino, se ben substitúense parte das salas de xogo por salas de conversa e outros usos, quedando a medio camiña entre casino e ateneo.
O inmoble ilumina as cruas centrais mediante dous patios de luces. Na planta baixa sitúase, na fachada principal, o salón de conversación. Á fachada a rúa Dolores, colócase o salón de festas a dobre altura, agora dividido.

DETERMINACIÓNS

USOS: Dotacional

INTERVENCIÓNS

INSTRUMENTOS

PROXECTO DE RESTAURACIÓN

☐

MODALIDADES

RESTAURACIÓN

☒

CONSOLIDACIÓN

☒

CONSERVACIÓN

☒

ACONDICIONAMENTO

☐

Observacións

Casino Ferrolán (R. Ucha Piñeiro, 1925).

Trátase dun dos grandes edificios representativos de Ucha. Pola súa condición de edificio público con fronte un tanto estreita é polo que reforzou o seu talante monumental e vertical de modo moi acusado; cun grande balcón á rúa, pilastras atando os seus corpos e, como remate elevado, unha torre que acaba nunha vistosa cúpula-miradoiro; a planta baixa colócase a unha cota máis elevada que a rúa.

As dúas fachadas plantéonse cun carácter distinto: á Rúa Real, máis monumental e inspirada no Ateneo Artístico y literario de Madrid; á Rúa Dolores, con liñas máis horizontais e entendida como secundaria. Na composición utiliza linguaxes distintas: a fachada menor ornáméntase con motivos modernistas mentres que a principal mantén a carácter ecléctico-monumentalista. Conforme a normativa vixente, permitiuse a construción de baixo e tres plantas á rúa Real e só baixo e dúas á rúa Dolores.

O programa inicial dispón de máis superficie que o último proxectado e finalmente construído, polo que Ucha decidiu deseñar de xeito fragmentado os elementos interiores, segundo as adaptacións necesarias do programa, complexo e diverso. Vincúlase á fase ecléctica do autor, con detalles ornamentais de distintas linguaxes: neorrenacentistas, neocademicistas e tardo-modernistas, e materiais moi variados, apoiado en técnicas artesanais. No vestíbulo, patio de luces, escaleiras e salóns, sobre todo no de conversación, utilizáronse madeiras talladas, mármores, vidrieiras, escaiois e forxa de deseños moi elaborados; este salón conta ademais con pinturas murais de Bello Piñeiro.

Nos anos 60 sufriu unha brutal transformación, na que se variou a caixa de escaleiras, e se perdeu a dobre altura de salón de baile, ademais de ampliarse unha planta á rúa Dolores.

Bibliografía:

Freire Corzo, *Arquitectura modernista no Ferrol 1900-1925*. Santiago, COAG 1979.

Baldellou, *Arquitectura moderna en Galicia*. Santiago 1995.

Arquitecturas da provincia da Coruña. Ferrol. A Coruña, Deputación Provincial, 2001.

Castelo Álvarez, *Ferrol: Morfoloxía urbana y arquitectura civil 1900-1940*. Ferrol 2000.

Castelo Álvarez, Fdez. Madrid, Ucha Donate, *Rodolfo Ucha Piñeiro y la arquitectura de Ferrol, 1909-1949 A Coruña* 2000.

Tarragó-Vigo Trasancos-Rodríguez Villasante, *El Barrio de La Magdalena del Ferrol*. Ferrol, COAG, 1980.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DO BARRIO DA MAGDALENA

FICHEIRO DE UNIDADES EDIFICATORIAS

UNIDADE 1949603

ENDEREZO

Rúa Real/Rúa Dolores

100-31


ANALISE GRAFICA



Pranta baixa



Pranta principal



Sección longitudinal

