

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

  
Lucía Linares Yáñez

**DILIXENCIA:** para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015



A Secretaría

  
M. del Carmen Seoane Bouzas

5- COUSO (SAN MIGUEL)

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


NOME: Casa con hórreo en Brenlla  
LUGAR: Brenlla  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A Secretaría  
Carmen Seoane Bouzas

CODIGO DO ELEMENTO:  
**5-1**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Estructural. Hórreo: Integral (B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517767 Y 4777159

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-11  
NR-05-01**



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Casa grande/ hórreo do tipo Fisterra  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular  
CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Descoñecido  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, un hórreo e varios alpendres. A tipoloxía de vivenda correspóndese coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular con grandes dimensións á que se lle acaroan unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias con diferentes alturas. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería enfuscada e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición é irregular. As carpinterías de madeira pintadas de vermello colócanse na liña de fachada. A cubrición é a tres augas sobre o volume principal de tella curva e a cheminea posúe grandes dimensións. Subliñar o lintel sostido por canzorros de pedra de tipoloxía románica na porta de acceso lateral. O hórreo é do tipo Fisterra moi arcaico, de planta rectangular, estreito, alto e moi longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos finos e moi numerosos, e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as linteiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O acceso faise por unha única porta nun dos costais. Cabe destacar a existencia dun reloxo solar de pedra nun dos penais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medidas de conservación e restauración do ben, propónse a consolidación da cuberta, o saneado e restauración dos enfuscados dos paramentos, e a eliminación dos enreixados.

CONTEA DE GALICIA  
- 3 DEC 2015  
Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa con hórreo en Pereiras

LUGAR: Pereiras

PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

CODIGO DO ELEMENTO:

5-2

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico



CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Ambiental/ Hórreo: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519130 Y 4776071

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-15  
NR-05-04



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Hórreo: superior a 100 anos

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Vivenda/ almacén

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo/ Regular

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular moi modificado, que ten substituído parte do sistema estrutural orixinal. A estrutura resólvese con muros portantes de cachotería cun enfuscado deteriorado deixando amplas zonas á vista, e cantería en esquinais e ocos. Posúe dous andares e un volume novo baixo cuberta. A cubrición é a dúas augas con tella cerámica e dúas chemineas. Os ocos son de pequeno tamaño, moi modificados, con carpinterías de aluminio e disposición irregular. A porta de acceso sitúase en posición central. O hórreo é de tipo Coristanco, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo.

DETERMINACIÓNS: Admítese a ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse unha mellora consistente na substitución das carpinterías metálicas e enreixados por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores. A mellora do hórreo require a eliminación de elementos alleos e engadidos que desvirtúan o ben.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa reitoral de Couso  
LUGAR: Couso  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secrearía

CÓDIGO DO ELEMENTO:

5-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico de Carmen Seoane Bouzas


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518146 Y 4776400

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-15  
NR-05-03



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Casa reitoral  
Lucía Linares Yañez

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XIX-XX

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRICIÓN:


Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería enfuscados e pintados e cantería en esquinais e ocós. Consta de dous andares. O acceso principal realizase a través dun patin con balconada e escaleira todo de pedra, polo cal se chega á porta do segundo andar. As ventás sitúanse no plano de fachada e posúen un tamaño pequeno e disposición regular con carpintería de madeira. No muro da fachada principal tamén posúe colmeas para as abellas. A cuberta resólvese a dúas augas con tella cerámica curva. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación rodeado por un muro de pedra que limita a propiedade.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A conservación do ben require a restauración das carpinterías de madeira e dos enfuscados exteriores, previo saneo e consolidación dos elementos de mampostería.

<b>PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL</b> <b>CONCELLO DE CORISTANCO</b>	<b>CATÁLOGO DE PATRIMONIO</b>
--	-------------------------------

NOME: Casa xunto á reitoral de Couso LUGAR: Couso PARROQUIA: Couso (San Miguel)	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; font-size: small;"> <b>DILIXENCIA:</b> para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data <b>23 OUT 2015</b>  <b>A Secretaría</b>  </div> CÓDIGO DO ELEMENTO: <h1 style="text-align: center;">5-4</h1>
---	---

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518156      Y 4776418	LOCALIZACIÓN NO PLANO: <h2 style="text-align: center;">EX-15</h2> <h2 style="text-align: center;">NR-05-03</h2>
--	--



- - - - - / ● DELIMITACIÓN DO BEN  
- - - - -      CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular  
 ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras  
 CRONOLOXÍA: **Século XIX-XX**  

 XUNTA DE GALICIA  
 Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular  
 USO ACTUAL: Vivenda  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo  

 XUNTA DE GALICIA  
 A Xefa do servizo de Planificación  
**3 DEC. 2015**  
 Lucía Linares Yáñez

**DESCRIPCIÓN:**

Vivenda de planta rectangular e gran dimensión lonxitudinal, con dous andares. Os muros portantes son de cachotería enfuscada e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A cuberta é a dúas augas con cubrición de chapas de fibrocemento. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición realízase de maneira irregular. Posúe dúas portas, unha que da acceso á vivenda e outra ás cortes. As carpinterías substituíronse por unhas de aluminio. Na parte posterior atópase a leira á que se accede a través do edificio.

**Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:** Proponse a restauración da edificación mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional, así como a substitución das carpinterías metálicas por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores. O enfuscado exterior deberá ser tamén obxecto de restauración, previo saneo e consolidación dos muros de mampostería. Mesmo será obxecto de intervención, o solado da eira fronte á vivenda.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro en Couso  
LUGAR: Couso  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

5-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518215 Y 4776374

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-15  
NR-05-03



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL: XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente per Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Organización do Territorio

CRONOLOXÍA: Desconhecida

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

de data - 3 DEC. 2015



Lucía Linares Yáñez

DESCRIPCIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma cuadrangular de tres chanzos sobre a que se asenta un pedestal cuadrangular de perfil mixtilíneo rematado con bocel e mediacana. Posúe unha mesa acaroadada. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel é cuadrangular con astrágalo cuadrangular, liso e decoración de volutas, caras e follas. Enriba aséntase a cruz de sección circular, leñosa con nós. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans abertas, coroa de espiñas e pano de pureza anoadado á dereita. Na parte superior inscríbese a palabra INRI nunha cartela. No reverso aparece a Virxe sobre peaña coas mans xuntas en actitude de orar.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



MP do Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


NOME: Igrexa de Couso (parroquial de San Miguel)  
LUGAR: Couso  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
**5-6**

INICIATIVA: para facer constar o presente documento aprobado provisionalmente polo Pleno, en sesión de data 23 OUT 2015  
A Secretaría Municipal  
Carmen Seoane Bouzas

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518177 Y 4776386

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-15  
NR-05-03**



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura relixiosa  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco  
CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela  
USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN: Igrexa parroquial de planta rectangular e contraforte nos laterais con cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. A estrutura resólvese mediante muros de carga de pedra enfuscada e cantería en esquinais e ocos, agás a fachada principal que constitúese enteiramente por cantería á vista. Na portada principal superpóñense no eixo vertical central, unha porta de grandes dimensións con arco de medio punto, con outras dúas portas ós lados que posúen as mesmas características pero menor dimensión. Na parte superior da porta central hai unha fornela cunha imaxe de pedra labrada e enriba un pequeno óculo. A ámbolos lados da fornela sitúanse dúas ventás con arcos de medio punto. O pinche ten forma de arco campanulado con molduras, dous pináculos, un en cada esquinhal e rompendo a liña de cornixa xorde a torre campanario. Os muros laterais da nave presentan contrafortes triangulares rematados con volutas, entre eles ábreanse dúas ventás con disposición regular, de grandes dimensións e arcos de medio punto. No testeiro aparecen varias ventás rectangulares así como unha cruz en posición central sobre a cornixa e dous pináculos nos laterais do pinche en forma de arco campanulado. Cabe destacar a torre campanario situada no eixo central da fachada principal, de planta cuadrangular e múltiples cornixas e varandas. O corpo de campás inferior está formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto sobre a cornixa con varanda que rodea o conxunto. Sobre este existe outro corpo de machóns e arcos máis alongados e de menor tamaño, tamén con balaustrada ó redor. O tramo final constitúese por unha cúpula de aire bizantino sobre un tambor de sección octogonal e rematada por un pináculo con bola e unha cruz de ferro.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño en Pereiras  
LUGAR: Pereiras  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

5-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518872 Y 4775907

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-15  
NR-05-04



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLOXÍA: **Arquitectura** do pan  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
ADSCRICIÓN CULTURAL: **Antigo e Ordenación do Territorio**

CRONOLOXÍA: de data - **3 DEC. 2015**

PROPIETARIO: **Xosé María García**  
USO ACTUAL: **Urbanística III**  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Regular**

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. Realizáronse actuacións con formigón. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva. A porta alintelada sitúase na fachada frontal. Consta dun inferno de gran dimensión e conserva as pezas de moer.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A conservación do ben require eliminar a vexetación e os elementos alleos que inciden no seu deterioro. Proponse unha restauración no senso de eliminar as intervencións que desvirtúan o ben, así como a recuperación dos aparellos, de cara á posta en valor do mesmo.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Pereiras  
LUGAR: Pereiras  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría




CÓDIGO DO ELEMENTO:

5-8

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518902 Y 4775962

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-15  
NR-05-04



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Fisterra"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



- 3 DEC. 2015

A xefe do servizo de Planificación

Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Hórreo con cámara de tipo Fisterra sobre celeiro, en transición co tipo Coristanco. Consta de planta rectangular, estreito, alto e moi longo. A suspensión realízase sobre un gran celeiro de cachotería á vista que continúa o muro de peche da propiedade. Este celeiro eleva a altura da cámara e ademais compensa o desnivel do terreo. Cabe destacar unha porta alintelada mediante grandes pezas de cantería que forma un paso dende o exterior cara á propiedade, disposto baixo o hórreo. Sobre o celeiro sitúase o tornarratos que é do tipo voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra formada por ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas, que se traban nos esquinais. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas e arista lonxitudinal. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados cunha peza de cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo. Un deles conserva o lampión ornamental. O acceso á cámara faise por unha única porta na parte media do costal que da á eira. O ascenso realízase mediante uns chanzos de cachotería situados no lateral do celeiro.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A mellora do ben require a restauración da cuberta do alpendre anexo, ao xeito tradicional.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa con cubertos en Brenlla

LUGAR: Brenlla

PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

CODIGO DO ELEMENTO:

5-9

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517516 Y 4777204

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-11  
NR-05-01



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura popular de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA:

A xefe do servizo de Planificación Urbanística III

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, e varios cubertos. A tipoloxía de vivenda correspóndese coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela á que se lle acaroan unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias con diferentes tamaños alturas. A vivenda ten dous andares e aproveita a pendente do terreo de tal xeito que pola fachada posterior accédese directamente ó segundo andar. A estrutura é de muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é irregular, os ocos son de pequeno tamaño e conservan os tornachoivas de cantería coas carpinterías colocadas na liña de fachada. A cubrición é a dúas augas sobre o volume principal de chapa de fibrocemento. Os cubertos son de menor altura e cóbrense a unha auga con tella curva. Cabe destacar o volume acaroado ó testeiro que se cobre a unha auga con estrutura de madeira que apoia sobre o muro da vivenda, outro muro lateral e un gran esteo circular de cachotería que diminúe coa altura, deixando dous frentes abertos.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a restauración das edificación principal mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional, así como a substitución das carpinterías metálicas e enreixados por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO



NOME: Hórreo en Brenlla I  
LUGAR: Brenlla  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A Secretería  
Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
**5-10**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517517 Y 4777182

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-11  
NR-05-01**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo do tipo "Coristanco" en transición ó tipo "Fisterra"  
ADSCRICIÓN CRONOLÓXICA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN: Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e moi longo. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería á vista de grandes dimensións, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os penais fórmanse con pezas de cantería trabadas nos esquinais entre as que se intercalan pedras máis pequenas en ringleiras horizontais. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais, executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Brenlla II  
LUGAR: Brenlla  
PARROQUIA: Couso (San Miguel)



CÓDIGO DO ELEMENTO:

5-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517499 Y 4777203

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10/ EX-11  
NR-05-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orden da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"  
CRONOLOXIA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco, de planta rectangular, cámara estreita e moi alto. A suspensión realízase sobre un celeiro de gran altura, executado con cachotería á vista, que eleva a cámara e compensa o desnivel do terreo. O tornarratos é do tipo voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra a base de ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con cantería trabada de gran tamaño entre a que se intercalan pezas pequenas. A cuberta resólvese con tella cerámica curva a dúas augas e aresta lonxitudinal. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados cunha única peza de cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, cada un nun extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015



A Secretaria

M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

**DILIXENCIA:** para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015

A Secretaría



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa con hórreos na Balsa  
LUGAR: Albres  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

M.ª del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-1

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Estructural. Hórreos: Integral


COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 513723 Y 4775470

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

XUNTA DE GALIÇA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

EX-14  
NR-06-03

de data - 3 DEC. 2015



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas/ Hórreos tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Vivenda/ Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, dous hórreos e varios alpendres. A vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular con grandes dimensións á que se lle acaroan unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias con diferentes alturas, executados con cachotería á vista. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería enfuscada e pintada, con cantería á vista en esquinais e ocos e zócalo de cachotería á vista. A cuberta resólvese a dúas augas con tella cerámica curva. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición realízase de maneira regular e simétrica. As carpinterías colócanse na liña de fachada, pero substituíronse as tradicionais por outras de aluminio. No fronte existen dous bancais a cada lado da porta. Os dous hórreos son do tipo Fistera, un deles máis arcaico e o outro coa pedra máis labrada e maior lonxitude. Son de planta rectangular, estreitos e altos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, finos, numerosos e cónicos, apoiados sobre un zócalo de cachotería que aumenta a altura. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O acceso faise por unha única porta nun dos costais en ambos casos. Sobre os gardaventos de pedra do hórreo máis labrado colócanse unha cruz e un lampión ornamentais que non se conservan no outro hórreo.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores. O enfuscado exterior require ser obxecto de restauración, dirixida a recuperar a cor e cobertura orixinais. Tamén debe ser obxecto de intervención o solado da eira fronte a vivenda.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa reitoral de Cuns

LUGAR: O Igrexario

PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-2


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
 CALIFICACIÓN: Ordenanza **NR-II**

GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental de data - 3 DEC. 2015

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512934 Y 475078

\*LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Casa reitoral

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Finais século XIX

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruinoso

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais e ocos. Consta de dous andares cunha porta alintelada de grandes dimensións de madeira. A cuberta resólvese a dúas augas con tella cerámica curva en estado ruinoso. Os muros están cubertos de maleza que impide a visión das fachadas. Na parte posterior da casa atópase a leira cun hórreo de pedra do tipo "Fisterra", un pombal de planta cadrada e un alpendre con muros de cachotería á vista.

DETERMINACIÓNS: Admítese a ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación, agás o aumento do número de plantas.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda definitiva do ben, resulta urxente a consolidación dos vestixios existentes e a reconstrución dos elementos de cubrición e peche exterior. O elemento precisa dunha posterior intervención encamiñada á súa recuperación.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de San Vicenzo de Cuns

LUGAR: O Igrexario

PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Espazos Libres


GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. conforme ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512968

Y 4775405

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-01



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRIPCIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma cuadrangular de tres chanzos sobre a que se asenta un pedestal tamén cuadrangular que remata en chafráns. Posúe unha mesa- altar acaroada. O varal é de sección octogonal, comeza cadrado. O capitel é octogonal rematando cadrado e cunha decoración de volutas, caras e símbolos da Paixón inscritos. Enriba aséntase a cruz de sección octogonal. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans abertas, sen coroa de espiñas e pano de pureza sen nós. Na parte superior inscríbese a palabra INRI nunha cartela. No reverso aparece a Inmaculada sobre peaña dun anxo con ás e as mans xuntas.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M<sup>te</sup> del Carmen Seoane Bouzas

## PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de Pazo de Trabe de data - 3 DEC. 2015

LUGAR: Pazo de Trabe

PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

A xefe do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Doares Vázquez

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-4


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria

CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 513455 Y 4775399

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-03

DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

## DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma enterrada e pedestal circular. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel é troncopiramidal invertido e enriba aséntase a cruz de sección rectangular. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con catro cravos, cabeza ergueita, mans abertas, sen coroa de espiñas e pano de pureza sen nós. No reverso aparece a Virxe coas mans xuntas en actitude de orar.

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data



23 OUT 2015

A Secretaría

M<sup>de</sup> Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Escola en Igrexario  
LUGAR: O Igrexario  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

Carmen Seoane Bouzas

CODIGO DO ELEMENTO:

6-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512954 Y 4775416

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-01




XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

3 DEC. 2015

Área do servizo de Planificación Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura civil

ADSCRICIÓN CULTURAL: Escola

CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería enfuscada, con cantería en esquinais e ocos e dous andares. A cuberta resólvese a dúas augas con chapas de fibrocemento e cheminea. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición realízase de maneira regular e simétrica, coa porta de acceso no centro da fachada e as ventás ós lados, dúas en planta baixa e dúas na superior. As carpinterías colócanse na liña de fachada, de aluminio. Algunha posúe o tornachoivas de cantería na parte superior. Ademais no fronte existen dous bancais a cada lado da porta. Na parte posterior aparece un volume acaroadado de menor altura probablemente destinado a dependencias agrarias. Cabe destacar as dúas placas na fachada principal. Descoñécese como se conserva o interior da edificación, xa que non se tivo acceso á mesma.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a restauración da edificación mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional, así como a substitución das carpinterías metálicas por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores. Mesmo o enfuscado exterior require ser tamén obxecto de restauración.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Fonte de Santa Margarida en Igrexario  
LUGAR: O Igrexario  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Espazos Libres  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512991 Y 4775391

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura da auga

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Igrexa

USO ACTUAL: Fonte

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Fonte cuberta. Construción de pequenas dimensións, de planta rectangular. Os muros portantes son de cachotería con cantería en esquinais, xambas e lintel da porta de acceso. A cuberta resólvese a catro augas mediante cubrición de cemento e con remate de cruz ornamental de pedra. No interior atópase a fonte cun cano e unha pila rectangular de granito, onde cae a auga.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015

A Secretaria



Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Cuns (parroquial de San Vicenzo)  
LUGAR: O Igrexario  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512976 Y 4775436

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13  
NR-06-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial de planta rectangular dunha soa nave dividida en dous tramos. Posúe un volume de planta irregular no lateral norte do presbiterio que é a sancristía. A capela maior atópase na cabeceira, de planta rectangular con cubrición de falsa bóveda de cruzaría nervada de cemento, na que os nervios arrancan directamente das esquinas. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscada con cantería en esquinais e ocos, agás a fachada principal que se resolve enteiramente con cantería á vista. A nave presenta unha cuberta continua en altura coa cabeceira, a dúas augas con tella cerámica curva e unha cruz no testeiro. Trátase dun templo de gran sinxeleza e austeridade ornamental. No lateral sur da nave distribúense varios ocos de maneira irregular. A fachada principal presenta un esquema pentagonal, no eixo vertical central atopamos a porta rectangular de acceso alintelada e sobre esta un oco circular. Nos laterais do tímpano dous pináculos de cantería rematan a composición. Rompendo a cornixa sitúase en posición central a espadana de cantería. Posúe un corpo con dous ocos con arcos de medio punto e campás e un remate con un frontón triangular coroado por un pináculo e unha cruz de ferro. A fachada e a espadana datan de 1.850, a nave de 1.854, así como a sancristía e o presbiterio. A nave e as bóvedas de cemento do presbiterio pode que sexan de 1.953. A limpeza e pintura é de 1.988.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño na Balsa  
LUGAR: A Balsa  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

M.ª Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-8

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Agropecuaria


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514005 Y 4775271

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-14  
NR-06-03



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e grandes pezas de cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta resolvíase a dúas augas e na actualidade conserva parte da estrutura de madeira pero perdeu a cubrición, e polo tanto o interior queda á intemperie e comeza a estar invadido pola vexetación. A porta alintelada sitúase na fachada lateral. Cabe destacar a lobada executada con pezas de cantería labradas e que conduce a auga cara ó interior do inferno do muíño. A auga que sae do muíño estáncase nun lavadoiro formado por grandes pezas de cantería de granito inclinadas, ata a súa incorporación ó río.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben, resulta urxente a súa consolidación e restauración da cuberta.



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño de Neto no Rueiro

LUGAR: O Rueiro

PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-9

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Agropecuaria


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 513967 Y 4775498

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-14  
NR-06-03



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e grandes pezas de cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva. Comeza a ter vexetación cara ó exterior. A porta alintelada sitúase no fronte.

Aprobado definitivamente per Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015

A Secretaria



Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo no Rueiro  
LUGAR: O Rueiro  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-10

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 513871 Y 4775333

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-14  
NR-06-03


Aprobado definitivamente por Orde da Concelleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e moi longo. A suspensión realízase sobre pés de pedra, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido, agás os que se sitúan ante as portas de acceso que son rectangulares e de maior dimensión. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería ben labradas, que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas, que se traban nos esquinais. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas e aresta lonxitudinal. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo enriba dos cales se sitúa a cruz e o lampión ornamentais. O acceso faise por dúas portas nun dos costais, formadas por un lintel e xambas de cantería.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos no Pazo da Trabe  
LUGAR: O Pazo da Trabe  
PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DEIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015  
Secretaría



CÓDIGO DO ELEMENTO:


6-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 513560 Y 4775622

XUNTA DE GALICIA

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-13/ EX-14  
NR-06-02



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreos tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particulares  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos de tipo Fistera, de planta rectangular, estreitos e longos. Un deles máis arcaico co outro. A suspensión realízase sobre pés de pedra, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa, agás os que se sitúan ante as portas de acceso que son rectangulares e de maior dimensión. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería ben labradas, que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas, que se traban nos esquinais. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas e aresta lonxitudinal. Os aleiros sobresaen pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo. No hórreo menos antigo consérvanse a cruz e o lampión ornamentais. As portas de acceso á cámara sitúanse nun dos costais, formadas por un lintel e xambas de cantería.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Núcleo singular de Sordíns

LUGAR: Sordíns

PARROQUIA: Cuns (San Vicenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretería

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-12

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico en Seoane Bouzas

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H


GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Estrutural. Hórreos: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 512500

Y 4773766

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-17  
NR-06-07



Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xefe do servizo de Planificación Urbánica III

Lucia Linares Yañez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particulares

USO ACTUAL: Vivendas/ Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto por vivendas e as súas construcións adxectivas tales como cubertos, hórreos e palleiras que xunto coas rúas forman un núcleo de gran interese non só pola súa individualidade senón pola unidade que forma o conxunto e a relación entre todos eles. Trátase de edificacións tradicionais executadas con muros de cachotería con cantería de granito en ocós e esquináis, con cubricións de tella cerámica curva, algunhas das cales sufriron actuacións pouco axeitadas pero que conservan a imaxe orixinaria. Cada vivenda coas súas construcións adxectivas presenta unha estrutura compacta, de límites nítidos formados polos muros de pedra e volcadas a patios interiores. Os hórreos son de gran tamaño, de pedra e dos tipos Coristanco en transición co tipo Fisterra.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse a consolidación e restauración da cuberta da edificación principal, das carpinterías de madeira e dos enfusados dos muros exteriores. Como medida de mellora, deberíanse substituír os volumes anexos executados con materiais alleos, por outros de tipo tradicional. Mesmo o solado da eira debería ser obxecto de intervención.

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

**DILIXENCIA:** para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



M. del Carmen Seoane Bouzas



7- ERBECEDO (SAN SALVADOR)

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Capela da Milagrosa en Cereixa  
LUGAR: A Pedreira  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-1

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio Prot. das Augas  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Estructural. G-III (arqueolóxico)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 523912 Y 4777840

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-12  
NR-07-04a



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa de servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XIX-XX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Capela de planta rectangular dunha soa nave. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscada e pintada. Presenta unha cuberta a dúas augas con tella cerámica curva. Trátase dun templo de gran sinxeleza e austeridade ornamental. A fachada principal presenta un esquema pentagonal, no eixo vertical central atopamos a porta rectangular de acceso alintelada e sobre esta unha inscrición. Rompendo a cornixa sitúase en posición central a espadana. Posúe un corpo con un único oco de medio punto e campá e un remate con un frontón triangular corado por unha cruz. Unha placa reza: Santuario dos Miragros de Erbecedo, cconstruída no mesmo solar que ocupou a primitiva igrexa parroquial e inaugurada en 1943.

DILEXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobóuse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


NOME: Capela da Saleta na Torre  
LUGAR: A Torre  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
**7-2**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural. G-III (arqueolóxico)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524291

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-09**  
**NR-07-02b**

XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio  
de data - 3 DEC. 2015  
A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística II



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa  
ADSCRICIÓN CULTURAL:  
CRONOLOXÍA: Século XIX-XX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela  
USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Capela de pequenas dimensións próxima á Igrexa parroquial de Erbecedo e ó cemiterio. Ten planta rectangular dunha soa nave e cubrición a dúas augas de tella cerámica curva. A estrutura resólvese mediante muros de carga de pedra enfuscada e pintada, e cantería en esquinais e ocós. Trátase dun edificio de gran sinxeleza e austeridade ornamental. Na fachada principal ábrese a porta de acceso rectangular, no eixo central. No muro lateral sitúase unha ventá cun arco de medio punto. Sobre a cornixa do pinche da fachada elévanse dous pináculos nos extremos e no vértice sitúase a cruz de pedra rematando o conxunto.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A Secretaria  
M<sup>te</sup> del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de San Salvador de Erbecedo  
LUGAR: A Torre  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524279


Historial definitivamente por Ordenanza de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación Urbanística III

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
EX-09  
NR-07-02b



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, sen plataforma e pedestal cúbico de cachotería do que arranca un varal de sección octogonal. O capitel é cuadrangular con mediacana. Enriba aséntase a cruz de sección rectangular. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans pechadas, coroa de espiñas e pano de pureza sen nós. No reverso aparece a Virxe coas mans xuntas en actitude de orar.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria





M<sup>de</sup> Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Erbecedo (parroquial de San Salvador) CODIGO DO ELEMENTO:  
LUGAR: A Pomba 7-4  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos EX-09  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico) NR-07-02b  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524275 Y 4779070



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial de pequenas dimensións e cemiterio anexo. Ten planta rectangular dunha soa nave e cubrición a dúas augas de tella cerámica. A estrutura resólvese mediante muros de carga de pedra enfuscada, en pésimas condicións e con cantería en esquinais, ocos e zócalo en contacto co terreo. Trátase dun templo de gran sinxeleza a ornamentación redúcese á fachada e a unha cruz de pedra no testeiro. A portada principal presenta un esquema pentagonal, no eixo vertical central superpóñense unha porta de acceso rectangular alintelada, unha ventá con arco de medio punto lixeiramente abucinado e a espadana de cantería á vista, rompendo a liña de cornixa. Esta constitúese por un corpo con tres machóns unidos por arcos de medio punto e dúas campás. O remate realizase mediante un frontón triangular cun pequeno oco con arco de medio punto. Sobre a cornixa superior elévanse tres pináculos, o central de maiores dimensións e cunha cruz de ferro superior.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos no Ribeiro  
LUGAR: O Ribeiro  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aproboise provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

M. Carmen Seoane Bouzas

CODIGO DO ELEMENTO:

7-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524302 Y 4780120

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-09  
NR-07-01




XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

- 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación Urbanística II

Lucía Linares Yáñez



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos de gran dimensión, elevados sobre celeiros, un deles dun periodo anterior. Os dous constan de planta rectangular e cámara ancha. Un deles apóiase sobre un celeiro de cachotería á vista con pezas de cantería nos esquinais e ó redor dos ocos. Sobre o celeiro sitúase o tornarratos que é do tipo de voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra formada por ringleiras horizontais. As aberturas de ventilación obtéñense por escavación na parte media da cara superior de cada peza de cantería, dispostas en series verticais. A escavación é inclinada cara fóra para impedir a penetración da auga. Consta ademais de ocos de gran tamaño. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Nos extremos colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais. O outro hórreo elévase sobre un celeiro de cachotería enfuscada e pintada sobre o que apoia o tornarratos que é do tipo voladizo continuo. A cámara está formada por ringleiras horizontais entre as que quedan ocos de ventilación. No costal ábrese unha fiestra. A cuberta resólvese a dúas augas con tella plana. Rematando os penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. Cada hórreo posúe a súa propia escaleira de ascenso á cámara.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Resulta convinte a eliminación de elementos estranos, engadidos e intervencións con materiais non tradicionais que desvirtúan o estado orixinal dos bens.


PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE CORISTANCO	CATÁLOGO DE PATRIMONIO
--	------------------------

NOME: Hórreo no Carballás I  
 LUGAR: O Carballás  
 PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
7-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
 CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
 GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
 COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524403 Y 4779584

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
EX-09  
NR-07-02a



DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
 A Secretaria  

 M. del Carmen Seoane Bouzas

- - - - - / ● DELIMITACIÓN DO BEN  
- - - - - CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
 ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"  
 CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular  
 USO ACTUAL: Almacén  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

**DESCRIPCIÓN:** Hórreo do tipo Coristanco de planta rectangular e cámara ancha. Apóiase sobre un celeiro de cachotería parcialmente enfuscado, que aumenta a altura de sustentación. A porta de acceso ó celeiro sitúase no lateral menor e constitúese con cantería en lintel e xambas. O tornarratos é do tipo voladizo continuo colocado enriba do celeiro. A cámara é totalmente de pedra. Sobre o tornarratos colócase a padieira formada por cachotería de maior tamaño, que soporta as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas, entre as que se intercalan pezas menores. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba as bases para a cruz e o lampión ornamentais que xa non se conservan. O acceso faise por unha única porta con xambas de cantería, nun dos penais.

**Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:** resulta convinte a eliminación de elementos estranos e engadidos con materiais non tradicionais que desvirtúan o estado orixinal do ben protexido.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo no Carballás II  
LUGAR: O Carballás  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524510 Y 4779411

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-09  
NR-07-02a



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo do tipo Coristanco de planta rectangular e cámara ancha. Apóiase sobre un celeiro de cachotería parcialmente enfuscada, que aumenta a altura de sustentación. A porta de acceso ó celeiro sitúase no lateral menor e constitúese con cantería en lintel e xambas. O acceso á cámara realízase mediante uns chanzos executados en cachotería e situados no costal ó lado da porta do celeiro. O tornarratos é do tipo voladizo continuo colocado enriba do celeiro. A cámara é totalmente de pedra. Sobre o tornarratos colócase a padieira formada por cachotería de maior tamaño, que soporta as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas e os costais mediante dúas columnas de cantería. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba as bases para a cruz e o lampión ornamentais que xa non se conservan. O acceso faise por unha única porta con xambas de cantería, nun dos penais, no outro ábrese unha ventá.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño no rego da Ponte  
LUGAR: Os Loureiros  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-8

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Agropecuaria  
CALIFICACIÓN: ---  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 523803 Y 4779594

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-09  
NR-07-02a



DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva con gran cantidade de maleza. A porta alintelada sitúase na fachada lateral. Comeza a estar invadido pola vexetación.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise urgente mantelo libre da vexetación que está a deteriorar os elementos de mampostería (muros e canles). A recuperación require a consolidación dos mesmos e a restauración da cuberta do edificio.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Silván  
LUGAR: Silván  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-9

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524392 Y 4778914

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-12  
NR-07-02b/ NR-07-02c



DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

2-3 OUT 2015

A Secretaría



M<sup>te</sup> del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra" Superior a 100 anos

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un pequeno zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e troncocónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son cuadrangulares con cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais fórmanse con pezas de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos en Figueiras  
LUGAR: Figueiras  
PARROQUIA: Erbecedo (San Salvador)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento apróbase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

CÓDIGO DO ELEMENTO:

7-10

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

LOCALIZACIÓN NO PLANO:


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

EX-12

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

NR-07-04a/ NR-07-04b

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 524610 Y 4777693



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreos tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos



de data - 3 DEC. 2015



A xefe de servizo de Planificación Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreitos, altos e longos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócanse as padieiras formadas por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais fórmanse con pezas de cantería de gran tamaño, trabadas. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas. Os aleiros sobresaen pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo e rematando a cruz e o lampión ornamentais, agás a cruz dun deles que xa non se conserva. O acceso ás cámaras realízase por unha porta na parte media dun dos costais, formada por un lintel e xambas de cantería, e o hórreo de maior lonxitude consta doutra porta no penal.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: O elemento situado ao norte require a restauración de parte da cuberta.

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

  
Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015



A Secretaría

  
M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de Santa María de Ferreira

LUGAR: Ferreira

PARROQUIA: Ferreira (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-1

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria


CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517881 Y 4778064

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-11  
NR-08-07



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma cuadrangular de tres chanzos de formigón, sobre a que se asenta un pedestal semiesférico coa forma dunha pía bautismal galonada invertida. O varal é de sección octogonal, comeza e remata cadrado. O capitel é cuadrangular moldurado con follas. Enriba aséntase a cruz de sección rectangular con chafráns nos brazos, remates en punta de diamante e cabezas de anxo con ás. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos; cabeza inclinada cara á dereita, mans abertas, coroa de espiñas e pano de pureza anoado á esquerda. Na parte superior inscribíase a palabra INRI nunha cartela. No reverso aparece a Virxe coroada coas mans xuntas en actitude de orar.

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015

A Secretaría



M.ª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Ferreira (parroquial de Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

LUGAR: Ferreira

8-2

PARROQUIA: Ferreira (Santa María)

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio

LOCALIZACIÓN NO PLANO:



CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

EX-11  
NR-08-07

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517902

Y 4778046



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: **XUNTA DE GALICIA**  
Aprobada definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CRONOLOXÍA:

de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO: Diocese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRIPCIÓN:

Igrexa parroquial de planta rectangular cunha soa nave dividida en tres tramos e presbiterio de planta rectangular. A sancristía localízase a continuación do presbiterio, compartindo o volume, cunha porta de acceso e dúas alturas. A nave cóbrease a dúas augas con tella cerámica e cara ó interior mediante unha bóveda de canón rebaixada realizada en pedra. No testeiro colócase unha cruz ornamental con pináculos nos laterais. A estrutura resólvese mediante muros de carga de pedra enfuscados, e cantería en esquinais e ocos agás a fachada principal que execútase enteiramente en cantería vista. Trátase dun templo dunha gran simplicidade e austeridade ornamental, reducida á torre campanario. O esquema da fachada principal é pentagonal no que destaca a gran dimensión da torre campanario que rompe a liña de cornixa do pinche. Nos extremos da cornixa colócanse dous pináculos ornamentais. No eixo central superpóñense a porta de acceso alintelada cun arco escarzano, un oco rectangular e a torre enfuscada. Esta posúe planta cuadrangular dividida en tres corpos. O inferior é a base con cornixa sobre a que se asenta o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto e varandas de pedra. O tramo final constitúese por unha cúpula sobre un tambor de sección octogonal con oito ventás moi alongadas e rematada por un pináculo cunha cruz de ferro.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño de Constante en Figueiras  
LUGAR: Figueiras  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Forestal  
CALIFICACIÓN: ---  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517635 Y 4779124

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08  
NR-08-03



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Moenda ocasional

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva. A porta alintelada sitúase na fachada lateral e ó seu carón mantense unha laxa de xisto embutida no muro que serve de pousadoiro para os sacos de gran.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística II)

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data



23 OUT 2015

Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas



## PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

## CATÁLOGO DE PATRIMONIO

DELIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

NOME: Muíño de Taibo no rego de Figueiras

LUGAR: Figueiras

PARROQUIA: Ferreira (Santa María)



23 OUT 2015

A Secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-5


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Forestal

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517675 Y 4779112

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08  
NR-08-03

DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Moenda ocasional

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

## DESCRICIÓN:

Muíño formado por dous volumes acaroados e adaptados á pendente. Trátase dun muíño de regato, de rodicio e de sistema de cubo elevado. Consta dunha lobada horizontal formada por pezas de cantería de granito que no tramo máis próximo ó cubo vai cuberta. A lobada conduce a auga cara ó cubo e dende aquí ó interior do inferno do muíño para mover o rodicio. O cubo serve de depósito para o almacenamento da auga xa que se emprega en cursos de escaso ou irregular caudal. O muíño sitúase nun desnivel do terreo, nunha das marxes do rego, de maneira que a auga vai sen esforzo ó cubo pola parte superior. Os volumes que conforman o muíño teñen planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista ou parcialmente emfascados e grandes pezas de cantería nos esquinais, xambas e linteis. Un deles cóbrese a dúas augas e o outro a unha soa, ambos con chapa de fibrocemento.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a restauración deste elemento, mediante a substitución das cubertas actuais por unhas que utilicen materiais tradicionais.

de data - 3 DEC. 2015

JUNTA DE GALICIA  
Arquivo de Enfoqueamento, por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Bieite de Abaixo  
LUGAR: Bieite de Abaixo  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria  
CALIFICACIÓN: ---  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517114 Y 4778966

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10  
NR-08-06



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Fisterra moi arcaico. Consta de planta rectangular, estreita e longo. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería á vista, que ademais compensa o desnivel do terreo. Os pés son numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba pero irregulares entre eles. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas que se traban nos esquinais. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O oleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados con pequenas pezas de pedra, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo sobre os que se colocan dúas bolas ornamentais. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto singular en Bieite de Abaixo  
LUGAR: Bieite de Abaixo  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)

DEIXENCIA, para facer constar que o presente documento aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-7

23 OUT 2015



A Secretaría


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10

NR-08-05/ NR-08-06

GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Estrutural. Hórreo: Integral (B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517126 Y 4778601



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agramas corunesas

CRONOLOXÍA:

XUNTA DE GALICIA  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

de data - 3 DEC. 2015  
A xefa do servizo de Planificación Urbanística III  
Lucía Linares Yáñez

**DESCRIPCIÓN:** Conxunto de arquitectura popular composto por varias vivendas en ringleira con cubertos en disposición lineal, un gran hórreo de pedra e unha ampla parcela axardinada limitada cun muro de cachotería. As vivendas adáptanse á pendente do terreo, na maior parte constan dun único andar. Destaca un dos volumes de planta cuadrangular e maior altura que semella unha torre que se cobre a catro augas. Pola parte posterior ten un volume acaroado que se cobre a unha auga coa prolongación do aleiro. A estrutura do conxunto é de muros de cachotería á vista con pezas de cantería en esquinais e ó redor dos ocos. As cubricións realízanse a dúas augas con tella curva. Substituíronse as carpinterías orixinais por outras de aluminio. Destacan as pedras que se sitúan ante as portas para permitir o acceso e compensar o desnivel do terreo. O hórreo é do tipo Coristanco, de cámara ancha. Elévese sobre un gran celeiro de cachotería con cantería enfoscada e pintada. Enriba colócase o tornarratos de tipo voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra formada por ringleiras de pedra pequena. Nos esquinais trábanse pezas de cantería de maior tamaño. Sobre os pinches dos penais sitúanse os gardaventos e os remates ornamentais de cruz e lampión. A porta sitúase no penal e accédese a través duns chanzos de pedra.

**Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:** Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e enreixados actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto singular de arquitectura popular  
LUGAR: Figueiras  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)



CODIGO DO ELEMENTO:  
**8-8**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Ambiental. Hórreos: Integral (B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517680 Y 4779251

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-08**  
**NR-08-03**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: **XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Sen uso - 3 DEC. 2015

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

**DESCRIPCIÓN:** Conxunto de arquitectura popular composto por varias vivendas en ringleira que se adaptan á topografía e forman a curva da estrada. Constan de baixo e un andar, cunha estrutura de muros de cachotería á vista e grandes pezas de cantería nos esquinais e ó redor dos ocos. Atópanse en estado de abandono, coas cubricións derruídas. Existen algúns cubertos exentos e unha palleira de gran interese. Ten dous andares, co fronte aberto e muros de cachotería á vista con cubrición a dúas augas de tella curva. Os dous hórreos son de tipo Fisterra en transición ó tipo Coristanco, de planta rectangular, estreitos e longos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, apoiados sobre un zócalo de cachotería, que compensa o desnivel do terreo. Un deles posúe unha eira ó seu carón. Os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa, agás os que se sitúan ante as portas de acceso que son rectangulares e de maior dimensión. As cámaras son totalmente de pedra formadas por ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas, que se traban nos esquinais. O outro posúe pezas de cantería típico do hórreo Coristanco. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas con gardaventos de pedra e remates ornamentais. As portas de acceso sitúanse nun dos costais. O interese atopámolo na relación entre todas as pezas e a súa conservación como conxunto.

**DETERMINACIÓNS:** Admítese a ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación, agás o aumento do número de plantas.


**Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:** Cara a evitar a perda do ben resulta urxente a consolidación dos elementos existentes e a reconstrución dos elementos de cubrición e peche exterior do edificio principal. O elemento precisa unha posterior intervención encamiñada á súa recuperación.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE CORISTANCO	CATÁLOGO DE PATRIMONIO
--	------------------------

NOME: Casa con cubertos e hórreo LUGAR: Ferreira PARROQUIA: Ferreira (Santa María)	CODIGO DO ELEMENTO: <h1 style="text-align: center;">8-9</h1>
--	---

DELIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
 A Secretaría  
*M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas*

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Estrutural. Hórreo: Integral COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518120 Y 4777969	LOCALIZACIÓN NO PLANO: <h2 style="text-align: center;">EX-11</h2> <h2 style="text-align: center;">NR-08-07</h2>
---	--



- - - - - / ● DELIMITACIÓN DO BEN  
- - - - - CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular  
 ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras  
 CRONOLOXÍA: Desconecida

XUNTA DE GALICIA  
 Aprobado definitivamente nos Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular  
 USO ACTUAL: Vivenda  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

de data - 3 DEC. 2015  
 A xefe do servizo de Planificación Urbanística III  
 Lucía Linares Yáñez

**DESCRIPCIÓN:** Conxunto de arquitectura popular composto por unha vivenda, unha serie de volumes acaroados e dedicados a labores agrarias e un hórreo de pedra. A casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría rotunda, adaptada á pendente do terreo e con dous andares na zona de máis altura. Os muros son portantes de cachotería á vista con pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición de ocos é irregular e son de diferentes tamaños e carpinterías de aluminio. A cuberta é a dúas augas con tella curva de nova execución. Os volumes anexos posúen a mesma estrutura de muros. O hórreo é de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un alto zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais fórmanse con pezas de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo e os remates ornamentais superiores. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais, formada por un lintel e xambas de cantería.

**Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:** Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores, así como a substitución da cuberta do anexo á vivenda, por unha executada con materiais tradicionais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Ferreira  
LUGAR: Ferreira  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-10

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518212 Y 4778016

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-11  
NR-08-07



DELIMITACIÓN DO BEM DO SERVIZO DE PLANIFICACIÓN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais fórmanse con pezas de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinchos dos penais, executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño da Chousa  
LUGAR: Chousa do Muíño  
PARROQUIA: Ferreira (Santa María)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

8-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. Agropecuaria  
CALIFICACIÓN: ---  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518674 Y 4778688

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-11  
-



DELIMITACIÓN DO BEN / CONTORNO DE PROTECCIÓN  
**COMUNIDADE GALICIA**

Aprobado definitivamente por Orden da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: - 3 DEC. 2015

CRONOLOXÍA: A xefa do servizo de Planificación Urbanística III

PROPIETARIO:   
USO ACTUAL:  
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

DESCRICIÓN: Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería. Na actualidade o seu acceso é dificultoso e polo tanto non se puido observar o seu estado de conservación.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A Secretaria  
  
MP del Carmen Seoane Bouzas

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

**DILIXENCIA:** para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015



A Secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa en Podrizo  
LUGAR: Podrizo  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
**9-1**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522647 Y 4782136

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-06**  
**OU-SR-01/ NR-09-03**



DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A Secretaria  
M<sup>de</sup> Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas  
CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Sen uso  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

**DESCRICIÓN:**  
Conxunto de arquitectura popular composto por varias vivendas e outros volumes acaroados, algúns deles moi transformados e outros en estado ruinoso. A casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular á que se lle engaden unha serie de corpos paralelamente destinados a dependencias agrarias. As vivendas teñen dous andares, con muros portantes de cachotería á vista e enfoscados noutras zonas, e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. Introduciónse ampliacións con ladrillo á vista. Os ocos son de pequenas dimensións e a súa disposición é irregular. Os vans tradicionais conservan os tornachoivas, linteis e xambas con motivos decorativos. Unha das portas posúe unha decoración no lintel coas características do barroco de placas. As carpinterías colócanse na liña de fachada, de madeira moi deterioradas. Nos volumes laterais os ocos transformáronse, incorporouse aluminio e incluso executáronse algúns novos modificando a imaxe orixinaria. A cuberta é a dúas augas con cubrición de tella curva sobre algúns volumes e de chapas de fibrocemento noutros. Descoñécese como se conserva o interior das vivendas, xa que non se tivo acceso ás mesmas.  
**DETERMINACIÓNS:** Permitítese obras de reestruturación.  
Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Resulta urxente a consolidación dalgunhas partes do ben e a restauración doutras mediante a reconstrución da cuberta e os muros con materiais tradicionais, así como a recuperación dos ritmos dos ocos. As carpinterías serán de madeira con contras cara ao interior. A ampliación existente debería recibir un tratamento diferenciado que realce os valores do edificio orixinal.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
 CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro en Oca  
 LUGAR: Oca  
 PARROQUIA: Oca (San Martiño)

**DILIXENCIA:** para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data


23 OUT 2015  
 A Secretaría

M. Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
**9-2**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Común  
 CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario  
 GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)  
 COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522103 Y 4783186

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-06  
 NR-09-01b**



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura dos camiños  
 ADSCRICIÓN CULTURAL:  
 CRONOLOXÍA: **Século XIX**

XUNTA DE GALICIA  
 Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: de data - **3 DEC. 2015**  
 USO ACTUAL:  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

**DESCRICIÓN:**

Cruceiro con plataforma cuadrangular formada por dúas pezas, a superior de talón invertido, sobre a que se asenta un pedestal cuadrangular moi moldurado e cunha gran escocia, decorada con cruces e medallóns. Posúe unha mesa acaroada. O varal é de sección cadrada con chafráns, comeza cadrado cos paramentos recadrados e decorado en toda a súa altura con símbolos da Paixón, coroa, martelo, tres cravos, dúas serpes, custodia, etc. O capitel é cilíndrico con astrágalo circular, liso e decoración de volutas, caras e follas. Enriba aséntase a cruz de sección circular, leñosa con nós. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza para diante, mans abertas, sen coroa de espiñas e pano de pureza suxeito cunha corda. Na parte superior insíbese a palabra INRI nunha cartela. No reverso aparece a Virxe sobre peaña, coas mans cos dedos entrelazados en actitude de orar.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Codesido  
LUGAR: Codesido  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

9-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 521799 Y 4783359

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
NR-09-01a/ NR-09-01b



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"  
DESCOÑECIDA

CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRIPCIÓN: Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e longo. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación, van apoiados sobre un zócalo de cachotería enfuscada, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Na metade do costal colócase unha columna de pedra. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A grade fórmase con lousas de pedra. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampiño ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais. Nos costais atopamos zonas con morteiro dun antigo revestimento.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Podrizo  
LUGAR: Podrizo  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría


CÓDIGO DO ELEMENTO:

9-4

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Misto  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522589 Y 4782155

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
OU-SR-01/ NR-09-03



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo mixto de pedra

CRONOLOXÍA: Desconecida

PROPIETARIO: Particular - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL: Almacén de millo de servizo de Planificación

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular, cámara ancha, baixo e grande. Apóiasse sobre un celeiro de cachotería á vista con cantería trabada nos esquinais, que aumenta a altura de sustentación e compensa a pendente do terreo. A porta de acceso ó celeiro sitúase no lateral menor e constitúese con cantería en lintel e xambas. O acceso á cámara realízase mediante uns chanzos executados en cachotería e situados no costal ó lado da porta do celeiro. O tornarratos é do tipo voladizo continuo colocado enriba do celeiro. A cámara é totalmente de pedra cos costais executados con cantería en ringleiras regulares verticais deixando entre si as aperturas de ventilación verticais. Conséguese por escavación nas caras contiguas da cantería. Posúe dous columnas e unha faixa de pedra en cada costal. Os penais executáanse con cantería á vista, onde sitúase a porta. A cuberta resólvese con chapas de fibrocemento a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse a restauración deste elemento, mediante a substitución da cuberta actual por unha que utilice materiais tradicionais e a eliminación de elementos estranos que desvirtúan o estado orixinal do ben.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

## CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dúas casas con hórreos en Montecelo  
LUGAR: Montecelo  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

9-5


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casas: Estrutural. Hórreos: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522836 Y 4783179

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
NR-09-02a

DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras

CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Coristanco, en sesión de data 3 DEC. 2015. Descoñecida da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particulares

USO ACTUAL: Vivendas, almacen

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

## DESCRICIÓN:

Conxunto de dúas vivendas de volumetría rotunda, planta rectangular e dous andares, cada unha cun hórreo de pedra. A estrutura é de muros de cachotería con cantería en esquinas e ó redor dos ocos, enfusados ou á vista. A disposición de ocos é irregular, estes son de pequeno tamaño coas carpinterías na liña de paramento. As cubricións realízanse a dúas augas. Descoñécese como se conserva o interior das vivendas, xa que non se tivo acceso ás mesmas. Os hórreos son de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreitos, altos e longos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Os pés son moi finos e numerosos, cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampiño ornamentais, un en cada extremo.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores, así como a restauración dos enfusados dos paramentos exteriores.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Oca (Parroquial de San Martiño)

LUGAR: Oca

PARROQUIA: Oca (San Martiño)

CODIGO DO ELEMENTO:

9-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico



CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522126 Y 4783282

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
NR-09-01b



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco clasicista

CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente por VIII  
Século XVIII  
Xunta de Galicia  
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Diocese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial nun entorno rural con cemiterio nas proximidades. Trátase dun templo de planta rectangular cunha soa nave, con presbiterio na cabeceira de planta rectangular, que sofre un estreitamento con respecto á dimensión da nave. Posúe un volume anexo, dunha etapa posterior no lateral norte. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cantería á vista, enfuscados nalgunhas zonas laterais. A cuberta fórmase a dúas augas con tella cerámica curva e interiormente a nave cóbrease con bóveda da canón. Na fachada principal con orientación Oeste destacan os xogos de profundidade. Distínguese a porta de acceso alintelada cun arco rebaixado, enriba da mesma localízase unha fornela cunha imaxe labrada en pedra do Santo patrón da parroquia e un óculo superior, cun arco de medio punto abucinado. O pinche ten forma de arco de medio punto con molduras e dous elementos ornamentais sobre a cornixa, un en cada esquinla. Cabe destacar a torre campanario de cantería situada no eixo central, de planta cuadrangular e dividida en tres corpos. O inferior é a base con cornixa sobre a que se asenta o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto. O tramo final constitúese por unha cúpula sobre cornixa con motivos decorativos, rematada por un pináculo con bola e unha cruz de ferro.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pombal en Codesido I  
LUGAR: Codesido  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

RESOLUCIÓN: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

CODIGO DO ELEMENTO:

9-7

23 OUT 2015

A Secretaría



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 521820 Y 4783338

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
NR-09-01b



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Pombal

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular

CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente por O.D. da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL: Pombal

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Pombal de forma volumétrica cilíndrica, con muros portantes de cachotería enfuscada e pintada e acaroado ó muro de pedra que limita a parcela. O asoleirado, formado por un beiril de lousas de pedra, facilita a entrada das pombas a través dos ocos situados na parte alta e impide o acceso dende o chan ós pequenos depredadores. Posúe outro beiril de lousas de pedra na parte superior, sobre o que se asenta a cuberta que ten forma cónica con cubrición de tella cerámica curva. No interior atópanse os nichos que acollen ás pombas.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Cara a mellora do ben propónse a restauración da cor do enfuscado do pombal e o muro de soporte, así como a eliminación de elementos alleos que desvirtúan o ben.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO



NOME: Pombal en Codesido II  
LUGAR: Codesido  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data 23 OUT 2015  
A Secretaría  
M. del Carmen Seoane Bourzas

CODIGO DO ELEMENTO:  
**9-8**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 521585 Y 4783746

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-06  
NR-09-01a**



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Pombal  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular  
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos  
*Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio*

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Pombal - 3 DEC. 2015  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular  
*Planificación Urbanística III*

DESCRICIÓN:

Pombal de forma volumétrica cilíndrica, con muros portantes de cachotería enfuscada. O asoleirado, formado por un beiril de lousas de pedra, facilita a entrada das pombas a través dos ocos situados na parte alta e impide o acceso dende o chan ós pequenos depredadores. A cuberta aséntase sobre outro beiril de lousas de pedra e unha estrutura sinxela de madeira. Ten forma cónica con cubrición de tella cerámica curva e o remate superior está formado por un pináculo de granito decorativo. Posúe unha porta de madeira de pequenas dimensións para o acceso de persoas. No interior atópanse os nichos de pedra en todo o perímetro dos muros, que acollen ás pombas.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a degradación e perda do ben faise preciso a consolidación do muro de mampostería e a restauración do enfuscado.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Ponte Lubiáns  
LUGAR: Montecelo  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

M. del Carmen Seoane Botzias

CÓDIGO DO ELEMENTO:

9-9


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais/Prot. das Augas  
CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 523604 Y 4783002



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Ponte

ADSCRICIÓN CULTURAL: Romana/medieval

CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio  
Século I, Século XV

PROPIETARIO: de data - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL: Ponte A xefa do servizo de Planificación Urbanística IIJ

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Ponte cunha posible orixe romana, do século I. Atópase no lugar por onde pasaba a "Per Loca Marítima" calzada romana que unía A Coruña con Fisterra. A construción que hoxe perdura é medieval. Consta de catro arcos de medio punto asimétricos que salvan a distancia entre marxes do río Rosende, afluente do Anllóns. Tamén posúe tallamares prismáticos augas enriba e cilíndricos augas embaixo. As bóvedas de medio punto foron construídas no século XV con cantería de granito. Os seos executáronse con cachotería de granito. Sufriu transformacións en diferentes etapas. A calzada de lousas de pedra é moi estreita de 2,60 m. de ancho e unha lonxitude de 40 m cunha altura de 5,40 m e sen proteccións laterais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


NOME: Dous hórreos en Portugal  
LUGAR: Portugal  
PARROQUIA: Oca (San Martiño)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data 23 OUT 2015  
A Secretaría

CODIGO DO ELEMENTO:  
**9-10**

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria  
CALIFICACIÓN: ---  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 521016 Y 4784268

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
**EX-03**  
-



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreos tipo "Coristanco"  
CRONOLOXÍA: Aprobado definitivamente superior a 100 anos  
XUNTA DE GALICIA  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Sen uso  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular  
- 3 DEC. 2015  
A xefa do servizo de Planificación

DESCRICIÓN:  
Conxunto de dous hórreos aliñados, de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra. Constan de planta rectangular, estreitos e longos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócanse as padieiras formadas por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas, na actualidade en mal estado. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo enriba dos cales consérvanse as bases para os elementos ornamentais. Atópanse invadidos pola vexetación.  
Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda dos bens faise urxente a súa consolidación e a restauración das cubertas.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño en Carantos

LUGAR: Carantos

PARROQUIA: Oca (San Martiño)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

9-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/  
Prot. de Espazos Naturais


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 522699 Y 4782432

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-06  
NR-09-02b/ NR-09-03  
OU-SR-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura do pan  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXIA: de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: B0

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Trátase dunha construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e grandes pezas de cantería nos esquinais. A cuberta está resolta a unha auga con chapas de fibrocemento. A porta ten un lintel de madeira e sitúase na fachada frontal. Cabe destacar a lobada formada por pezas de cantería de granito, que conduce a auga cara ó interior do inferno do muíño.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A conservación do ben require a consolidación dos elementos de mampostería e a restauración da cuberta do edificio.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



M<sup>a</sup> del Carmen Seoane Bouzas

**XUNTA DE GALICIA**  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira  
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa de servizo de Planificación  
Urbanística II

  
Lucía Linares Yáñez

**DILIXENCIA:** para facer constar que o  
presente documento aprobouse  
provisionalmente polo Pleno, en sesión de  
data

23 OUT 2015

A Secretaría

  
M<sup>te</sup> del Carmen Seoane Bouzas



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de Xiao de San Xusto  
LUGAR: Rececinde  
PARROQUIA: San Xusto (San Xián)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

M.ª de Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

10-2

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Forestal


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517794 Y 4783511

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05  
NR-10-02a



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro con plataforma cuadrangular de catro chanzos sobre a que se asenta un pedestal cuadrangular moi moldurado e cunha gran escocia. Posúe unha mesa acaroadada. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel é cuadrangular con astrágalo cuadrangular, liso e decoración de volutas, caras e follas. Enriba aséntase a cruz de sección circular, feñosa con nós. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, ordeza para diante, mans abertas, sen coroa de espiñas e pano de pureza anoado á dereita. Na parte superior insíbese a palabra INRI nunha cartela. No reverso aparece a Virxe sobre peaña, coas mans xuntas en actitude de orar.



A xefa do servizo de Planificación Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

3 DEC. 2015

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Rececinde  
LUGAR: Rececinde  
PARROQUIA: San Xusto (San Xián)


CÓDIGO DO ELEMENTO:

10-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte  
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517886 Y 4783329

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05  
NR-10-02b



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Fisterra"  
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Almacén de millo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Fisterra, moi arcaico, de planta rectangular, estreito e proporcionalmente longo. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles que noutros tipos de hórreos e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. A grade fórmase con lousas de pedra. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresa pouco da liña dos costais. Os penais fórmanse con pezas de pequenas dimensións trabadas, sobre eles colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz ornamental. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.



- 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación  
Urbanística III

Lucía Linares Yañez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de San Xusto (parroquia vella de San Xisto)  
LUGAR: San Xusto  
PARROQUIA: San Xusto (San Xián)

DILIXENCIA para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

CÓDIGO DO ELEMENTO:

10-4

23 OUT 2015

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico  
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos  
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516638 Y 4783517




A secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-04  
NR-10-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII  
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Diocese de Santiago de Compostela  
de data - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL:  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial de planta rectangular dunha soa nave. Posúe un volume de planta cadrada no lateral do presbiterio que é a sancristía. A capela maior atópase na cabeceira, de planta rectangular máis estreita que a nave central e de menor altura. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscada e con cantería en esquinais e ocos. A cuberta fórmase a dúas augas sobre a nave e a tres augas sobre a sancristía, todas elas con tella cerámica curva. O templo é de gran sinxeleza e austeridade ornamental, predominando a simetría no conxunto. Na fachada principal, no seu eixo vertical central superpóñense unha porta de acceso alintelada, unha ventá e a espadana barroca. Nos laterais do tímpano dous pináculos estilizados de cantería rematan a composición. Rompendo a cornixa sitúase a espadana de cantería de grandes dimensións. Posúe un corpo con dous ocos con arcos de medio punto sen campás e un remate con tres pináculos, o central sobre un frontonciño.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos en San Xusto

LUGAR: San Xusto

PARROQUIA: San Xusto (San Xián)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en data



23 OUT 2015

A Secretaría

CÓDIGO DO ELEMENTO:

10-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico del Carmen Seoane Bouzas



CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516612 Y 4783483

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-04  
NR-10-01



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreos tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particulares

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos con cámara de tipo Coristanco e pés tipo Fisterra, de planta rectangular, estreitos, altos e proporcionalmente longos. A suspensión realízase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería á vista, que ademais compensa o desnivel do chan. Os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa a excepción do que se sitúa ante a porta de acceso que é de maior tamaño e rectangular. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba os elementos ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta nun dos costais con linteis e kambas de cantería.



Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


NOME: Casa con cubertos e hórreo  
LUGAR: A Cuca  
PARROQUIA: San Xusto (San Xián)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data  
23 OUT 2015  
A secretaria  
M<sup>te</sup> del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:  
10-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Común  
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-C  
GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Ambiental. Hórreo: Integral  
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517667 Y 4783083

LOCALIZACIÓN NO PLANO:  
EX-05  
NR-10-02b/ NR-10-02c



DELIMITACIÓN DO BEN  
CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular  
ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas  
CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular  
USO ACTUAL: Vivenda  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRIPCIÓN: Edificación que se corresponde coa tipoloxía de "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela de dous andares con varias dependencias dedicadas a labores agrarias, acaroadas ás fachadas ademais doutros volumes exentos. A estrutura é de muros portantes de cachotería de xisto á vista e cantería de granito ó redor dos ocos. A cuberta resólvese a dúas augas con tella cerámica curva, en mal estado. A disposición de ocos é regular, os ocos son de pequeno tamaño con tornachoivas de cantería superiores e carpintería de madeira con batente de dous ou tres corpos que se coloca na liña de fachada. Os corpos acaroados posúen menor altura e a mesma estrutura. O hórreo é de tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior. A cantería de fachada é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas que se traban nos esquinais. A cuberta resólvese con chapa de fibrocemento a dúas augas, con gardaventos nos esquinais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse a consolidación e restauración dos elementos, coa substitución da cuberta do hórreo por unha de tipo tradicional de tella.