PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro del cementerio de San Román de Cabovilaño

LUGAR: Cementerio de Cabovilaño

PARROQUIA: San Román de Cabovilaño

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-1

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-07





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular
As imaxes están deterioradas

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico del que arranca un fuste de sección octogonal.
El capitel es cuadrangular moldurado, y encima se encuentra una cruz de sección circular, leñosa y con nudos. En su anverso tiene a "Cristo crucificado" con tres clavos, manos abiertas, cabezo inclinada hacia la derecha y con corona de espinas, el paño de pureza anudado a la derecha y, encima, el cartel "INRI". Al reverso se encuentra una "Inmaculada" con las manos juntas, sobre un angel con alas y una luna a sus pies.
El cruceiro se completa con un posadero asentado sobre los escalones de la plataforma.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro dos Milagres

LUGAR: Santuario dos Milagres

PARROQUIA: Santa María do Socorro de Caión

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-2

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección Natural

CALIFICACIÓN: Sistema Espacio Libre Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural / De Espacio Exterior

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-01



PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno
Presencia de líquenes.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular achaflanado. Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata cuadrado. Este recibe un capitel cuadrangular moldurado, con cuarto bocel y mediacaña. Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates florenzados. En el anverso tiene una corona y el cartel de "INRI", carece de figuración en el reverso.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de San Xulián de Coiro

LUGAR: O cruceiro

PARROQUIA: San Xulián de Coiro

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-3

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario.

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-13





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado con bocel y mediacaña. Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata en cuadrados con adornos geométricos, éste recibe un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates florenzados.
El cruceiro se completa con un posadero asentado sobre los escalones de la plataforma.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Santa María de Erboedo

LUGAR: Igrexario de Erboedo

PARROQUIA: Santa María de Erboedo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-4

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema Local Espacio Libre.

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-09



PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular
Presenta gran cantidad de líquenes y maleza en su contorno.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: El cruceiro está construído en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado por un bocel y mediacaña. Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata en cuadrado con adornos geométricos, éste recibe un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates florenzados con botón central.
Sobre el último escalón, se asienta el posadero.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro do cemiterio novo de Erboedo

LUGAR: O Igrexario

PARROQUIA: Santa María de Erboedo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-5

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección Ordinaria

CALIFICACIÓN: Equipamiento General

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-09





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro de reciente construcción, hecho en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico achaflanado. Del pedestal arranca un fuste que comienza cuadrado y remata octogonal. El fuste recibe un capitel compuesto.
Encima se encuentra una cruz de sección redondeada que tiene en el anverso a Cristo crucificado y en el reverso una Inmaculada.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de San Bieito de Golmar

LUGAR: Adro da Igrexa parroquial de San Bieito de Golmar

PARROQUIA: San Bieito de Golmar

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-6

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-12



PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, con una plataforma rectangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico que remata moldurado. Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata cuadrado, éste recibe un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Lemaio

LUGAR: Igrexario de Lemaio

PARROQUIA: Santa Mariña de Lemaio

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-7

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-06



PROPIETARIO: público

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito y hormigón, con una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico achaflanado. Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata cuadrado que recibe, a su vez, un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de hormigón con sección rectangular y brazos achaflanados.
El cruceiro se completa con un posadero asentado sobre los brazos de la plataforma.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro vello de San Xulián de Lendo

LUGAR: O Cruceiro Vello

PARROQUIA: San Xulián de Lendo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-8

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-03





PROPIETARIO: público

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asiento un pedestal cuadrangular rematado en chaflanes.
Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata en cuadrado, éste recibe un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates cuadrados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro novo de San Xulián de Lendo

LUGAR: O Igrexario

PARROQUIA: San Xulián de Lendo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-9

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-03





PROPIETARIO: público

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA: 1840

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en hormigón y granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular formado por una gran escocia y una media caña.
Del pedestal arranca un fuste octogonal que comienza y remata en cuadrado, éste recibe un capitel troncopiramidal invertido de hormigón.
En el pedestal tiene una inscripción que nos indica su fecha y el donante: "José/García/Cura/Ano de 1840".

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de San Martiño de Lestón

LUGAR: O Cruceiro

PARROQUIA: San Martiño de Lestón

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-10

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-08





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, con una plataforma cuadrangular de cuatro escalones sobre la que se asienta un pequeño pedestal cuadrangular. Del pedestal arranca un fuste cuadrado con chaflanes, éste recibe un capitel cuadrangular con mediacaña.
Encima se encuentra una cruz de sección cuadrada con brazos achaflanados y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Montemaior

LUGAR: Igrexario de Montemaior

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-11

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema de Espacio Libre

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-17





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, con una plataforma rectangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes.
Del pedestal arranca un fuste cuadrado con chaflanes, que recibe un capitel cuadrangular, moldurado, con cuarto bocel y mediacaña.
Encima se encuentra una cruz de sección cuadrangular con brazos achaflanados.
El cruceiro se completa con un posadero asentado sobre los escalones de la plataforma.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Casaslongas

LUGAR: Casaslongas

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-12

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección de Montes

CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-21





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular
Abundante maleza en su contorno.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, sin plataforma. Del pedestal troncopiramidal, asentado directamente en el suelo, arranca un fuste cuadrado con chaflanes que recibe un capitel cuadrangular con gorguera. Encima se encuentra una cruz se sección cuadrangular con brazos achaflanados y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Cumiáns

LUGAR: Cumiáns

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-13

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección Natural

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural / De Espacio Exterior

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-20





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.
Presencia de musgo y líquenes

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, con una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular del que arranca un fuste cuadrado con chaflanes, este recibe un capitel cuadrangular con gorguera.
Encima se encuentra una cruz de sección cuadrangular con brazos achaflanados y remates florenzados. La cruz presenta un cáliz con la Sagrada Forma, clavos y otros atributos.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro da Pena

LUGAR: A Pena

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-14

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural / De Espacio Exterior

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-20





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.
Presencia de musgo y líquenes

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construído en granito, con una plataforma cuadrangular de un solo escalón sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular desde el que arranca un fuste de sección octogonal que comienza cuadrado.
El fuste recibe un capitel cuadrangular moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección cuadrada con brazos achaflanados y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Sabacedo

LUGAR: Sabacedo

PARROQUIA: Santo María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-15

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-16





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA: 1898

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma rectangular de un solo escalón sobre el que se asienta un pedestal cuadrangular rematado en chaflanes, en éste se aprecia una inscripción: "Por Manuel/Pallas Pena/1898", y también decoración con cruces.
Presenta un fuste de sección cuadrada con decoración de arcos inscritos, encima un capitel cuadrangular, con estrellas enmarcadas en cuadrados. Recibe una cruz de sección cuadrada con chaflanes en los remates de los brazos.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro del Santuario de Santa Margarida

LUGAR: Santa Margarida

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-16

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General de Espacio Libre

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural / De Espacio Exterior

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-20





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.
Presencia de líquenes en las imágenes.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito y hormigón, con una plataforma cuadrangular de cuatro escalones sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular, con paramentos recuadrados. De este arranca un fuste de sección cuadrada. El copitel es cuadrangular con un astrágalo liso, ábaco de lados rectos, volutas y hojas de bordes lobulados.

Encima se encuentra una cruz de sección rectangular. En su anverso tiene a "Cristo Crucificado", con tres clavos, señalando con el índice de ambas manos, cabeza inclinada hacia la derecha y con corona de espinas, el paño de pureza anudado a la derecha y encima el cartel "INRI" con forma de pergamino. En el reverso se encuentra una "Piedad".

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro del cementerio de Santa Margorida

LUGAR: Cementerio de Santa Margarida

PARROQUIA: Santa María Madalena de Montemaior

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-17

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-20





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de cuatro escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes. Del pedestal arranca un fuste de sección circular que comienza cuadrado y va disminuyendo conforme se acerca al capitel, en este caso esférico. Encima se encuentra una cruz de sección rectangular. En su anverso tiene una "Resurrección" y en el reverso se encuentra una "Piedad".

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de San Pedro de Soandres

LUGAR: Priorato

PARROQUIA: San Pedro de Soandres

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-18

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Espacio Libre

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-14





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes. De este arranca un fuste de sección circular que comienza y termina cuadrado. El capitel es cuadrangular moldurado y con decoración de pequeñas cruces inscritas en círculos. Encima se encuentra una cruz de sección rectangular, recrucetada, con un círculo estrellado en el centro y cuadrón (rayos en los vértices a modo de aureola). Tiene los brazos ornamentados y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro del cementerio de San Pedro de Soandres

LUGAR: Cementerio de Soandres

PARROQUIA: San Pedro de Soandres

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-19

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección Ordinaria

CALIFICACIÓN: Equipamiento Local

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-14



PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes. Del pedestal arranca un fuste de sección octogonal. El capitel es cuadrangular moldurado.
Encima, se encuentra una cruz de sección cuadrada, recrucetada, con un círculo estrellado en el centro y cuadrón (rayos en los vértices a modo de aureola). Tiene los brazos ornamentados y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Santa María de Soutullo

LUGAR: O Igrexario

PARROQUIA: Santa María de Soutullo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-20

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-13





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de cuatro escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes. El fuste, de sección octogonal, recibe un capitel cuadrangular con gorguera.
Encima, se encuentra una cruz de sección cuadrangular con brazos achaflanados.
El cruceiro se completa con un posadero asentado sobre el tercer escalón de la plataforma.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Vilanova

LUGAR: Vilanova

PARROQUIA: Santo María de Soutullo

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-21

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Núcleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-13





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito y hormigón. La plataforma está formada por un único escalón cúbico de hormigón, sobre el que se asienta un pedestal troncocónico, también de hormigón.
El fuste, de sección cuadrada con chaflanes, recibe un capitel esférico del que arranca una cruz de sección cuadrada con brazos achaflanados y sudario que los envuelve.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro del atrio de la iglesia nueva de Santa María de Torás

LUGAR: Atrio de la iglesia

PARROQUIA: Santo María de Torás

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-22

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Urbano

CALIFICACIÓN: Sistema de Espacio Libre

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-07





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro de reciente construcción, hecho en granito, con una plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico achaflanado. Del pedestal arranca un fuste cuadrangular achaflanado que recibe un capitel moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección cuadrada que tiene en el anverso a Cristo crucificado y en el reverso una Inmaculada.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de arriba

LUGAR: A Areosa

PARROQUIA: Santiago de Vilaño

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-23

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Nucleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-07



PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito y hormigón, con una plataforma cuadrangular de tres escalones, sobre la que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes.
El fuste, de sección octogonal, recibe un capitel moldurado con equino y ábaco. Encima, se encuentra una cruz de sección rectangular recrucetada.
El cruceiro se completo con un posadero asentado sobre los escalones de la plataforma.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de abaixo

LUGAR: A Areosa

PARROQUIA: Santiago de Vilaño

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-24

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo de Nucleo Rural

CALIFICACIÓN: Sistema General Viario

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-07

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito y hormigón, con una plataforma cuadrangular de hormigón rematada en un escalón sobre el que se asienta un pedestal cúbico rematado en chaflanes.
El fuste, de sección octogonal, que comienza y remata cuadrado, recibe un doble capitel moldurado.
Encima se encuentra una cruz de sección octogonal y remates florenzados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A LARACHA

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOMBRE: Cruceiro de Montesclaros

LUGAR: Montesclaros

PARROQUIA: Santiago de Vilaño

CÓDIGO DEL ELEMENTO:

2-25

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección de Monte

CALIFICACIÓN:

GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

L-0-07





PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, le falta la cruz.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Cruceiro

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN: Cruceiro construido en granito, con una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cuadrangular.
Presenta un fuste de sección octogonal, y encima un capitel cilíndrico, compuesto de astrágalo liso, molduras y ábaco.
A este cruceiro le falta la cruz.