

NOME:	PETO DE ÁNIMAS EN A PENA	FICHA Nº: A041
NÚCLEO: A PENA	PARROQUIA: FERREIROS (STA. MARÍA).	Nº FOLLA DE ORDENACIÓN: 3
CARÁCTER DO INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIXIOSA	ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP	
GRAO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DO SOLO: SR	

DESCRIPCIÓN DO BEN: Pequeno oratorio ou capeliña desprovisto de imaxe relixiosa. A base está formada por bloques de granito que deixan oco ó interior. O conxunto péchase cunha lousa superior de sección triangular.

Este ben está situado no área de protección do Camiño de Santiago, grafiada no plano da ficha cunha malla laranxa.



LOCALIZACIÓN DO ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por unha liña verde.

ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada no entorno do ben cunha liña marrón.

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO: medio rural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un aceptable estado de conservación.

TITULARIDADE: privado.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data **08 NOV. 2007**

O xefe do servizo de Planificación Urbanística




Pedro Paulo Gómez Rielo

NOME:	IGREXA DE SAN XOÁN DE LOIO	FICHA Nº: A042
NÚCLEO: LOIO	PARROQUIA: LOIO (S. XOÁN).	Nº FOLLA DE ORDENACIÓN: 1-2
CARÁCTER DO INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIXIOSA	ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP	
GRAO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL	CLASIFICACIÓN DO SOLO: SR	

DESCRIPCIÓN DO BEN: Estrutura de planta rectangular con cerramentos laterais en sillares de granito revocados con morteiro e pintados na nave principal. O frontal da igrexa conserva os sillares de granito vistos; posúe nesta zona unha porta de entrada cun arco de medio punto formado por bloques do mesmo material. Sobre a porta principal hai un pequeno oco que prové de luz o interior do edificio. Esta igrexa posúe unha espadana de dobre oco con sendas campás; Tanto na base como na parte superior aprécianse dous pináculos de considerable tamaño. Na parte superior posúe a cruz de liñas sobrias que remata o conxunto.



DEXENCIA.- Exténdoa eu, Secretaria-Interventora do Concello de Paradelo, para facer constar que o presente documento correxido aprobouse polo Pleno do Concello de Paradelo celebrado o 26 de xullo de 2007 para enmendar as deficiencias do documento de referencia da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, de data 2007. Paradelo,/...../..... 2-6-JUL-2007.



XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data **08 NOV. 2007**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística

Pedro Paulo Gómez Rielo

LOCALIZACIÓN DO ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por unha liña verde.

ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada no entorno do ben cunha liña marrón.

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO: medio rural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un aceptable estado de conservación.

TITULARIDADE: privado.

NOME: CAPELA DE SAN ANTONIO		FICHA Nº: A044
NÚCLEO: VILAR		PARROQUIA: VILARAGUNTE (STA. MARÍA).
CARACTER DO INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIXIOSA		ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP
GRADO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL		CLASIFICACIÓN DO SOLO: SNR
DESCRIPCIÓN DO BEN: Construción de planta rectangular con cerramento de sillares de granito. Na súa parte exterior está exenta de ocos. Esta capela ten cuberta a dúas augas de lousa da zona sobre estrutura de madeira. Na parte anterior presenta unha espadana de oco único con campá. A parte superior desta espadana ten forma piramidal estando coroada por unha cruz realizada en forxa.		
DILIXENCIA.- Exténdoa eu, Secretaría-Interventora do Concello de Paradelá, para facer constar que o presente documento correxido aprobouse polo Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 26 de xullo de 2007 para enmendar as deficiencias sinaladas na Orde de 10 de abril de 2007 da Xunta de Galicia, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. 26 JUL 2007 Secretaría-Interventora Asdo.: Paula Ramos Díaz		
 VILAR DE ALDIXE A044 XUNTA DE GALICIA Aprobado definitivamente por Ordenanza de la Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de data 08 NOV. 2007 O xefe do servizo de Planificación Urbanística		LOCALIZACIÓN DO ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por unha liña verde. ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada no entorno do ben cunha liña marrón. DESCRIPCIÓN DO ENTORNO: medio rural. ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un aceptable estado de conservación. TITULARIDADE: privado.

NOME:	CAPELA DE NAI		FICHA Nº: A046
NÚCLEO: NAI	PARROQUIA: SAN VICENTE DE PARADELA	Nº FOLLA DE ORDENACIÓN: 10	
CARÁCTER DO INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIXIOSA		ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP	
GRAO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN ESTRUCTURAL		CLASIFICACIÓN DO SOLO: SNR	
DESCRIPCIÓN DO BEN: Con planta rectangular e cerramentos en mampostería de esquisto da zona, érguese esta Capela, A cuberta, que desapareceu, suponse a dúas augas. Esta edificación carece de símbolos exteriores que denoten o carácter relixioso da mesma. 26 JUL 2007 Secretaría-Interventora Asdo.: Paula Ramos Díaz			
 XUNTA DE GALICIA Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de data 08 NOV. 2007 O xefe do servizo de Planificación Urbanística Pedro Paulo Gómez Rielo		LOCALIZACIÓN DO ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por unha liña verde. ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada no entorno do ben cunha liña marrón. DESCRIPCIÓN DO ENTORNO: medio rural. ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un ruinoso estado de conservación. TITULARIDADE: privado.	

NOME: RESTOS DO ANTIGO MOSTEIRO DE LOIO		FICHA Nº: A047
NÚCLEO: LOIO	PARROQUIA: LOIO	Nº FOLLA DE ORDENACIÓN: 2
CARÁCTER DO INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIXIOSA		ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP
GRAO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL		CLASIFICACIÓN DO SOLO: SR
DESCRICIÓN DO BEN: No antigo mosteiro de Santa María de Loio resta só a igrexa de orixe prerrománico; O desaparecido cenobio foi restaurado por Hermesinde, restauración que logo confirman Ramiro II e Vermudo II no século X, tamén aparece mencionado en documentos do século XII, época na que algúns autores cren que se constitúe a Orde de Santiago, pasando a formar parte dela ata que é substituído por Vilar de Donas a mediados do s. XII. Actualmente o mosteiro atópase en ruínas, só se pode ver un túmulo tallado en roca que se levanta na parte central, do que antes sería a nave do Mosteiro. Tamén se pode observar un pequeno altar nun dos laterais, que se conserva tallado na roca. Esta edificación atópase moi deteriorada en parte debéndose á substancial colaboración dos veciños da zona, que en épocas pasadas, dun modo totalmente inconsciente, utilizaron as pedras das paredes do Mosteiro como elementos constructivos para as terrazas do viñado adxacente.		
		
 LOCALIZACIÓN DO ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por unha liña verde. ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada no entorno do ben cunha liña marrón. DESCRICIÓN DO ENTORNO: medio rural. ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un ruinoso estado de conservación. TITULARIDADE: privado.		

de data 08 NOV. 2007

O xefe do servizo de Planificación Urbanística



Pedro Paulo Gómez Rielo